

Schule	UA	Raumluftreinigungsanlagen	Begründung	mobile Luftreinigungsgeräte	Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr	erledigt	Abfrage JAN 2021 Anzahl der Räume gesamt	weiterer Bedarf	Begründung
GS Berg	2111	Klassenzimmer 101 Klassenzimmer 102 Klassenzimmer 103 Klassenzimmer 104 EDV Raum 06	jeweils nur 2 kleine Fenster und sonst nur Klappfenster vorhanden, die Querlüftung kaum zulassen Raumgröße 89 qm Fensteröffnung 2 qm	5		06,101,104 erl.	8 Klassenzimmer/ 2 Fachr./ 2 Gruppenr.	alle Klassenzimmer und Fachräume	nur Oberlichten
GS Berg		E 02.2 Sekretariat	Fenster hinter Arbeitsplatz Sekretärin	1			besteht weiter		
GS Berg		Turnhalle und Umkleiden	Nur Oberlichte zu öffnen		1				
GS Carl-Orff	2112	Fehlanzeige					17 Klassenzimmer/ 6 Fachr./ Lehrerzimmer/ 8 Räume Mittagsbetreuung		
GS Konradin	2113	DaZ Raum U 09 Musikraum U08.1 Mehrzweckraum U 08 Turnhalle: Umkleiden ohne Fenster	Kippfenster können nur einzeln per Hand aufgekurbelt werden, es entsteht kein Durchzug	3	1				
GS St. Nikola	2114	DaZ Raum A 303 Gruppenraum A 301 Musikzimmer A 302	Dachfenster kann nur gekippt werden	3		A 301-303	kein weiterer Bedarf		

GS St. Peter und Paul	2115	Turnhalle			1		15 Klassenräume WG-Raum im Keller 8 Gruppenräume 1 Turnhalle	grds. in allen Klassenzimmern und Turnhalle	
GS St. Wolfgang	2117	Turnhalle	wird verstärkt auch für Konferenzen genutzt		1				
GS Karl-Heiß	2118	Turnhalle	Fenster können nur einzeln per Hand aufgekurbelt werden, es entsteht kein Durchzug		1		10 Klassenräume 3 Fachräume 1 Turnhalle	Turnhalle	Fenster sind nicht zu öffnen
MS St. Nikola	2132	Fehlanzeige					14 Klassenzimmer/ 4 Fachräume/ 2 Computeräume	2 Computerräume 2 Werkräume 4 Eck-Klassenzimmer im Neubau	Fenster schlagen an Monitore Lage im Keller Schaffung Durchzug schwierig 1-2 mobile Geräte wünschenswert
MS Schönbrunn	2133						22 Klassenzimmer 10 Fachräume 1 Doppelturnhalle	Turnhalle	Lüftung nur durch Oberlichte möglich
MS St. Wolfgang	2134	Elternsprechzimmer 011	nur durch kleine Fenster unter der Decke zu öffnen		1				

Staatl. Realschule	2201	Werkraum ZU 04 Werkraum NU 07	Fensterlüftung nicht ausreichend, weil es nur 2 kleine Kellerfenster gibt, die man ganz öffnen kann, die anderen Fenster können nur gekippt werden.						
Staatl. Realschule		Aula	Aula befindet sich innenliegend im Gebäude und kann nur über Oberlichte gelüftet werden. Im Zuge von Corona wird die Aula mehr benutzt werden müssen.	1					
Staatl. Wirtschaftsschule	2431	Fehlanzeige							
Hans-Carossa-Gym	2352	Umkleiden der Turnhalle und Fitnessraum T 004	Nur Oberlichte zu öffnen	7	R 004,005,103,104,107,203,204,207	58 Klassenzimmer und Fachräume	R 003, R 006, R 105, R 106, R 205, R 206 T 004, T 111, N 211	R Klassenzimmer kleine Fenster, Fitnessraum, Seminarraum Sport und Bibliothek	

Hans-Leinberger-Gym	2351	PC 2	es können nur 2 (von 8) Fensterflügel beim Lehrerpult geöffnet werden	1			PC 2	Bedarf besteht weiterhin	
Sonderpädagogisches Förderzentrum	2751	Fehlanzeige							
FOS-BOS	2601	Klassenzimmer U 13 Klassenzimmer E 07 Klassenzimmer E 09 Klassenzimmer E 10 Klassenzimmer E 11 Klassenzimmer E 13 Klassenzimmer E 14 Klassenzimmer E 16 Klassenzimmer E 17 Klassenzimmer 208 Klassenzimmer 210 Klassenzimmer 211 Klassenzimmer 212 Klassenzimmer 213 Werkraum Elektro U 09 Technologiesaal 115 Chemiesaal 117 Physiksaal I und II 216 und 218 - Zeichensaal 305 - Cafeteria U 12	Fensterlüftung nicht ausreichend, weil aufgrund der Verkehrsbelastung aus dem Josef-Deimer-Tunnel Fenster nicht oder nicht ausreichend geöffnet werden können (Lärm und Abgase) RLT-Anlage mit Umluftanlage nicht ausreichend, wegen Höhe der Klassenzimmer und regelmäßigem Personalwechsel mit Türöffnung	21					

		Obere und Untere Turnhalle	RLT-Anlage mit Umluftanlage nicht ausreichend wegen Größe des Raumes		2				
BFS Keramik	2483	Fehlanzeige							
BFS Maschinenbau	2481					7 Klassenzimmer, 8 Fachräume, 7 Werkstätten	Automatisierung 1 /CNC-Technik	Fenster 1 schwer erreichbar, Fenster 2 Notausstieg / wegen hoher Konzentration Kühlschmiermittel-Aerosole	
Summe				43	7				