



Linksabbieger und Linkseinbieger
sehr problematisch!

3 Stpl. Längsparker
müssen entfallen

STADT LANDSHUT

Bauvorhaben	Bismarckplatz Hofausfahrt Hausnummer 15			
Bezeichnung	Sichtfelder (Anfahrtsicht) bei $V_{zul} = 50 \text{ km/h}$ und bei $V_{zul} = 30 \text{ km/h}$			
Sachbearbeiter	Stadler	Masstab	Datum	Plan Nr.
Gezeichnet	Daffner	1:500	22.08.2022	076/57
Ergänzt				
Landshut,	REFERAT BAUEN UND UMWELT -Tiefbauamt-			