

Landshut, den 6. 6.2013

An den
Landshuter Stadtrat
Rathaus 315

84028 Landshut



Dringlichkeitsantrag


Der Stadtrat möge wie folgt beschließen:

- a) Die Umstände und Entwicklungen, die zu den Hochwasserproblemen am 3. bis 5. Juni 2013 im Straßenbereich der östlichen Breslauerstraße von der Konrad-Adenauerstraße bis zum Parkplatz des TV 64 Landshut führten, werden genauestens und detailliert ermittelt und dem Stadtrat vorgetragen.
- b) Die neue Kanalisation mit Wasserrückhaltebecken in dem vorgenannten Bereich wird auf Funktionalität geprüft, falls erforderlich, umgehend verbessert.

Begründung aus persönlichen Beobachtungen am 3. bis 5. Juni 2013:

- zu a) Die Anwohner sind durch die katastrophalen Überschwemmungen und die daraus resultierenden Schäden sehr verunsichert worden.
- zu b) Es war ab 3. Juni 2013 ersichtlich, dass nicht Übertrittwasser der Isar, sondern die Überflutung durch austretendes Kanalabwasser viele Bereichen der Straßen überschwemmt und somit zu den ersten Überflutungen der Grundstücke geführt haben. Das anlaufende private Abpumpen der vollgelaufenen Keller auf die Straßen hat dann mit dem ständigen Wasseraustritt des Kanalabwasser die Sache eskalieren lassen und zu weiteren Überschwemmungen und Schäden geführt. Vor allem der Bereich in der Senke der Breslauerstraße in Höhe des Buchenlandweges war hiervon stark betroffen. Erst als das Wasser über die Schwelle am Parkplatz in die Au südlich natürlich abfloss, erhöhte sich der Wasserstand der Straßen nicht mehr.
Am 5.6.2013 wurde durch Helfer ein Abwasserdeckel am Straßeneck Breslauer-/Liegnitzerstraße geöffnet. Der Wasserstand war gleichzusetzen mit der Überschwemmungsoberkante. Dies ist ein Beweis für die Überfüllung des Kanalnetzes mit Wasseraustritt an der tiefsten Stelle. Dieses muss zukünftig zum Schutz der Anwohner und Ihrer Häuser vermieden werden.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus möglichen zukünftigen Unwettern mit Hochwasser.


Lothar Reichwein

Fotobeilage zum Stadtratsantrag vom 5.6.2013

Aufnahmen vom 4.6.2013 - Untere Breslauerstraße durch StR Reichwein



Rote Markierung ist tiefster Kanal und ständiger, sichtbarer Wasseraustritt.

Beide Fotos:

Wasseraustritt Kanal Bereich Breslauer/Buchenlandweg 4.6.13 - ca. 15:00 Uhr



Kanalstand Breslauer/Liegnitzstr.
5.6.13 - 11:00 Uhr