

Stadtratsfraktion Landshuter Mitte, 84026 Landshut, Rathaus

26.07.16 / 2

An den Stadtrat  
der Stadt Landshut

Landshut, 26.07.2016

## Antrag

Am 25.7. gegen 17h kam es im Bereich des Schweinbaches zu starken Regengüssen. Die Regenrückhaltebecken liefen nur zum Teil voll, dennoch kam es im Bereich der unteren Wildbachstrasse, speziell an der Brücke zu den Anwesen 2 bis 2c zu partiellen Überflutungen. Die Feuerwehr war im Einsatz, die Brücke wurde überspült.

Mithilfe der Becken hätte es doch möglich sein müssen das Wasser so zurückzuhalten, dass eine Überspülung vermeidbar wäre? Es interessiert auch die Frage, welche Regengabe in welcher Zeit die Becken randvoll machte und welches Szenario danach eintritt. Wird vor dem Überlaufen der Becken dann kontrolliert abgelassen? Der absperzbare Auslass scheint hier nur eine verhältnismäßig geringe Menge ablassen zu können.

Gez.

Hans-Peter Summer

Prof. Dr. Thomas Küffner

Dr. Maria E. Fick

Tilman von Kuepach

Claudia Zehentbauer