

Lageplan / nachgewiesene GW-Belastungen zum Ende BWH 02.08.2019



Bereich Grundwasserbelastung
>Stufe1-Wert
Umgriff angenommen und skizziert

- ▲ Anfrage August 2019 Eigentümer für Grundwasserbeprobung / aber keine Beprobung
- △ Beprobung Gartenwasser August 2019 (Pumpwerk oder Schwengelpumpe) / keine PCB-Belastung nachgewiesen
- ▲ Beprobung Gartenwasser August 2019 (Pumpwerk) / keine PCB, LHKW, BTEX und MKW nachgewiesen
- ▲ Beprobung Pumpwerk Grundwasserpumpe April 2017 / keine PCB nachgewiesen
- ▲ Beprobung Gartenwasser August 2019 (Pumpwerk oder Grundwasserpumpe) / PCB-Belastung < Stufe1-Wert
- ▲ Beprobung Gartenwasser August 2019 (Pumpwerk oder Grundwasserpumpe) / PCB-Belastung > Stufe1-Wert
- Beprobung Grundwassermessstelle BMI (Grundwassermonitoring 2013 bis 2019) / keine PCB-Belastung nachweisbar
- Beprobung Grundwassermessstelle BMI (Grundwassermonitoring 2013 bis 2019) / PCB-Belastung > Stufe1-Wert
- Beprobung Grundwassermessstelle BMI (Grundwassermonitoring 2013 bis 2019) / PCB-Belastung > Stufe2-Wert
- ⊕ Beprobung Bauwasserhaltungsbrunnen (Bauwasserhaltung März 2019 bis 12.08.2019 / PCB-Belastung > Stufe1-Wert
- Grundwassermessstelle GWM1 (nicht mehr vorhanden) / keine PCB-Belastung nachgewiesen

rote Umrandungen / - mit Serienbrief angeschriebene Anwesen / Möglichkeit einer Grundwasseruntersuchung durch die Stadtverwaltung

Lage der Grundwasseraufschlüsse ungefähr