


Lageplan





Starke Sedimentbildung: Schlammschicht bis 50 cm tief



Vermüllung



Überdeckung des aquatischen Lebensraumes – Oktober 2022




Das Wasser fließt derzeit (je nach Regenereignis) bis kurz vor der Unterführung der Rupprechstraße. Von Rupprechstraße bis zur Flutmulde bleibt das Wasserbett meistens trocken.



Erarbeitung der Renaturierungs- / Aufwertungsmaßnahmen vor-Ort mit Georg Hermannsdorfer - Dezember 2022



Abflussmessungen – Mitarbeiter des Landshuter Wasserwirtschaftsamtes - Dezember 2022



Beispiel: Gewässerprofil mit erarbeitenden Maßnahmen

UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN - RÜCKLÄUFIGE PFETTRACH TEIL 1



Beispiel der erarbeitende Renaturierungsmaßnahmen